

### REVÊTEMENT À L'ÉPOXYDE

#### DESCRIPTION ET UTILISATION

**MAGIECHEM 501** est un époxyde bi-composant à haut pouvoir garnissant. Ce revêtement de type tout usage peut être employé sur les murs, plafond, planchers, équipements, réservoirs, ou sur toute autre surface nécessitant une finition résistante à l'usure, à l'humidité et aux produits chimiques courants

#### AVANTAGE

- Imperméable
- Dure et résistante à l'usure
- Résistant à plusieurs produits chimiques
- Ne favorise pas la croissance de bactéries et de moisissures.
- Facile à nettoyer et à réparer.
- Facile à appliquer, avec une excellente adhésion au bois, béton et métal.

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

##### Préparation de la surface

- La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire, de peinture, de composé de murissage ou de tout autre contaminant.
- En cas de doute ou pour toute autre information concernant les apprêts, consulter MAGIECHEM

#### APPLICATION

Mélanger les parties A et B séparément à l'aide de bâtons à mélanger. Ensuite bien mélanger les deux parties dans les proportions de 4 A pour 1 B en volume. Laisser reposer environ 15 min puis re-mélanger de nouveau et procéder à l'application. Le revêtement **MAGIECHEM 501** peut être appliqué à différents épaisseurs selon la méthode d'application et les exigences.

Le rendement varie comme selon l'application. :

##### Application au pistolet

/l (225 ± 25 µm mouillés, 112 ± 12.5 µm secs).

/gallon US (8-10 mils mouillés, 4-5 mils secs)


##### Application au rouleau ou au pinceau

/l (112 ± 12.5 µm mouillés, 60 ± 12.5 µm secs).

/gallon US (5 mils mouillés, 2.5 mils secs)

#### PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 13°C (55°F)
- Une application à l'extérieur peut causer le jaunissement ou craquement du produit.
- Assurer une ventilation adéquate



**MAGIECHEM**



